



INDICAÇÃO

Nº 39 /2015

Excelentíssima Senhora Presidenta

No uso da atribuição que lhe é conferida pelo Regimento Interno desta Casa, este signatário requer a Vossa Excelência que submeta a presente **INDICAÇÃO** à Mesa e, após a sua apreciação e aprovação pelo Egrégio Plenário, oficie-se ao Excelentíssimo Senhor Chefe do Poder Executivo Municipal, encaminhando-lhe a seguinte proposição.

Seja determinado ao setor competente da Prefeitura Municipal que verifique a possibilidade de **efetuar reparos na guia que foi construída na Avenida Mineiros do Tietê, na altura do número 350, no bairro CECAP, que se encontra deficitária para contenção de águas pluviais.**

JUSTIFICATIVA

Esta propositura visa atender aos interesses da população em geral, notadamente dos munícipes moradores das imediações.

Do lado de cima da Avenida Mineiros do Tietê, no sentido centro-bairro, na altura do número 350, no bairro CECAP, foi construída uma guia para contenção de águas pluviais.

Ocorre que a guia foi feita abaixo do nível de saída de água, culminando com a formação de poças de água, ensejando o acúmulo de água parada, que, evidentemente, pode redundar em sérios problemas, como por exemplo a formação de criadouro do mosquito da dengue, a proliferação de mau cheiro etc.

Dessa forma, aguarda-se providências no sentido de serem efetuados reparos na mencionada guia, de forma que a mesma fique adequadamente em nível compatível para a correta contenção de águas pluviais.

Sala das Sessões "Dr. Clineu Alves de Lima", 05 de fevereiro de 2015.


ALCEU ANTONIO MAZZIERO

Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE
DOIS CÔRREGOS

DATA: 05/02/2015

HORA: 14:13

Indicação 39/2015

