



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS



**INDICAÇÃO N.208, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021**

**INDICO**, nos termos regimentais, ofício ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando o **reparo do redutor de velocidade ("lombada")**, localizado na Av. Piracicaba, nas intermediações de um posto de combustível, no Bairro Conjunto Habitacional João Viotto.

**JUSTIFICATIVA**

Tal indicação se justifica visto que, o redutor de velocidade se encontra praticamente desmontado, soltando pedaços, possibilitando que sejam arremessados quando do passar dos veículos, além de não estar cumprindo sua principal função, que é a de forçar os veículos automotores a reduzirem a velocidade para preservar a segurança dos pedestres.

Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS.

Assunto: REPARO DO REDUTOR DE VELOCIDADE ("LOMBADA").

Local: AVENIDA PIRACICABA, NAS INTERMEDIÇÕES DO POSTO DE COMBUSTÍVEL.

Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL JOÃO VIOTTO.

Dois Córregos, 04 de novembro de 2021.

**Daniella Maria Freitas Leite Penteado**  
Vereadora



1

Av. D. Pedro I, 455 – CEP 17300-000 – Dois Córregos – Estado de São Paulo – Brasil  
Fones (14) 3652-2033/3652-3553 – E-mail camara@camaradoiscorregos.sp.gov.br

1ª Sessão Legislativa  
18ª Legislatura  
Indicação N.208 de 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE  
DOIS CÓRREGOS

DATA: 04/11/2021  
HORA: 13:16  
Indicação N.º 208/2021

00972/2021  
PROTOCOLO